

งาน	ซ่อมรั้ว,เปลี่ยนอะไหล่,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ Chiller 1,2,3,4			แผ่นที่	1
สถานที่	ห้องเครื่อง Chiller อาคารการกำลัง ปณท				
รายการ	สรุปราคางานซ่อมรั้วและเปลี่ยนน้ำมันคอม CHILLER 1,2,3,4				
ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 18.7660%	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1.	ค่างานซ่อมรั้ว,เปลี่ยนอะไหล่และถ่ายน้ำมันคอม Chiller NO.1	105,500.00	19,798.00	125,298.00	รายละเอียดแผ่นที่ 2
2.	ค่างานซ่อมรั้ว,เปลี่ยนอะไหล่และถ่ายน้ำมันคอม Chiller NO.2	127,300.00	23,889.00	151,189.00	รายละเอียดแผ่นที่ 3
3.	ค่างานเปลี่ยนอะไหล่และถ่ายน้ำมันคอม Chiller NO. 3	99,300.00	18,635.00	117,935.00	รายละเอียดแผ่นที่ 4
4.	ค่างานเปลี่ยนอะไหล่และถ่ายน้ำมันคอม Chiller NO. 4	99,300.00	18,635.00	117,935.00	รายละเอียดแผ่นที่ 5
5.	ค่าสารทำความเย็น R-22 สำหรับ CHILLER NO.1	10,000.00	1,877.00	11,877.00	รายละเอียดแผ่นที่ 6
6.	ค่าสารทำความเย็น R-134a สำหรับ CHILLER NO.2	60,000.00	11,260.00	71,260.00	รายละเอียดแผ่นที่ 6
7.	ค่าขนส่ง+ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ		-	5,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			600,494.00	
8.	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			42,034.58	
	รวมเป็นเงิน			642,528.58	
			คิดให้เป็นเงิน	642,500.00	
					ผู้ประมาณการ
					(นายมานพ อินทแสน)
					1 กันยายน 2559
	รวมเงินค่างานซ่อมรั้ว,เปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ Chiller จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน			642,500.00	บาท

หกแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]